

9/I/1940
XVIII

Spett. Ditta

Cav. TADDEO GIUSTI

MODENA

RICHIESTE N° 25 E 23.-

Siamo spiacenti doverVi comunicare che non abbiamo per il momento la possibilità di fornirVi i dispositivi DIHL compresi nelle Vs/ richieste a margine.-

Proprio in questi giorni, abbiamo smontato il forno per l'essiccazione delle forme, dovendo trasportarlo nella nuova fonderia costruita in questi ultimi mesi, e ci troviamo pertanto nella impossibilità di poter eseguire la formatura ed essiccazione delle staffe per la fusione dei cilindri DIHL, che come sapete devono venire costruiti in ghisa speciale.-

Dalla n/ offerta del 29 novembre u.s., è passato oltre un mese, e la ritenevamo pertanto ormai decaduta.-

Per il dispositivo DIHL CE della V/ richiesta N° 25, riteniamo che il Cliente possa attendere, in quanto si tratta di un torchio che dovrà servire per le vinacce.-

Spiacenti per quanto abbiamo dovuto comunicarVi, con tutta stima Vi salutiamo.-

DITTA PIETRO LAVERDA

